

Guía de inicio

color
muse 3

BY VARIABLE™

Color Match Made Easy™

Empieza aquí



colormuse3.variableinc.com

Suscríbete dentro de la aplicación Color Muse.

Suscripciones a Pantone y RAL disponibles por un coste adicional.



Acceso directo e inmediato a colores Pantone®. Acceso a más de 16.500 muestras de color.



RAL K5 y D2 disponibles por suscripción. Escanea, iguala y guarda colores RAL.

color muse 3



Guía de inicio rápido

Bienvenido a tu Color Muse 3

Color Muse 3 es un dispositivo de igualación de color y nivel de brillo que le permite identificar colores con precisión dondequiera que esté.

Escanee el color de cualquier superficie plana para encontrar las tonalidades de pintura, textiles y productos que más se aproximen.

Guarde sus colores y cree carpetas para compartirlos. Color Muse 3 elimina la frustración de buscar el color perfecto, garantizando que obtenga la coincidencia más cercana disponible.


1.Descarga e inicia la aplicación.

Descarga la aplicación Color Muse en tu teléfono inteligente a través de la App Store o Google Play. Regístrate o inicia sesión con tu dirección de correo electrónico.




2. Conexión y calibración

Asegúrese de que el obturador del dispositivo esté cerrado girando ligeramente el selector (4) en el sentido de las agujas del reloj (Fig. 1) y, a continuación, pulse «Conectar dispositivo» en la aplicación.



(Fig. 1 vista desde abajo)


Presione el botón de encendido azul (1) y, a continuación, pulse dos veces el botón de escaneo (2) del Color Muse 3. El botón de escaneo (2) parpadeará en azul de forma intermitente (Fig. 2). Una vez que la aplicación detecte el dispositivo, el Color Muse 3 y su número de serie aparecerán en la pantalla. Seleccione el dispositivo en la aplicación para vincularlo.



(Fig. 2 vista superior)

El Color Muse 3 se calibra automáticamente durante el proceso de conexión. Una vez conectado el dispositivo, gire el anillo giratorio (4) en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir la compuerta (Fig. 3).


Ya está listo para escanear su primer color.




(Fig. 3 vista desde abajo)

3. Captura y crea

Coloque el Color Muse 3 directamente sobre el color que desea medir y pulse "Scan Now" en la aplicación (Fig. 4).



(Fig. 4)



Se mostrará el color escaneado (es posible que el color que aparece en la pantalla no sea una coincidencia exacta). Los resultados se presentarán comenzando por la coincidencia más cercana, seguida de la segunda más cercana, y así sucesivamente.

Consejos y solución de problemas

Un nivel bajo de batería puede afectar la precisión de la igualación de color. Para mantener su Color Muse 3 en óptimas condiciones de funcionamiento, evite dejar la batería totalmente descargada durante períodos prolongados.

Si el Color Muse 3 no logra conectarse, apague el dispositivo y vuelva a encenderlo mediante el botón de encendido (1) para realizar un reinicio completo. A continuación, reinicie el proceso de conexión.

Si la aplicación se cierra inesperadamente al iniciarse, elimínela y vuelva a descargarla.

Para obtener más información o asistencia sobre el producto, visite: help.vrbl.tech

Garantizar

Variable, Inc. garantiza que, sujeto a las condiciones aquí establecidas, el hardware y los accesorios suministrados están libres de defectos de materiales y mano de obra durante un período de un año a partir de la fecha de compra original. Toda reclamación de garantía debe ir acompañada de un comprobante de compra; los costos asociados a la reclamación correrán a cargo del reclamante. Nuestra garantía no cubre: 1) el desgaste normal, el uso indebido, la manipulación inadecuada, las modificaciones, los accidentes, los impactos, las caídas, la presencia de residuos o arena, ni ninguna alteración; 2) defectos o daños

causados por abrasión, abuso, condiciones anormales, condiciones ambientales extremas (temperatura, humedad, entornos corrosivos), uso o almacenamiento inadecuados, reparaciones o limpieza realizadas por el propietario, o mantenimiento realizado por terceros; rango de temperatura de almacenamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F); 3) los costos de envío o transporte del producto al minorista o al centro de servicio designado; 4) cualquier software o aplicación utilizada junto con este hardware; y 5) pérdidas o daños derivados de resultados de medición inexactos. Los resultados de las mediciones se proporcionan

únicamente a título informativo. Utilice siempre el color virtual como fuente de inspiración para verificar los resultados.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, Variable, Inc. declina toda responsabilidad por la pérdida, el daño o la alteración de datos, la pérdida de beneficios, la pérdida de uso de los productos o de su funcionalidad, la pérdida de negocio, la pérdida de ingresos o ganancias previstos, el aumento de costos o gastos, o cualquier daño indirecto o consecuente.