

Leitfaden für den Einstieg

color
muse 3

BY VARIABLE™

Color Match Made Easy™

Hier beginnen



colormuse3.variableinc.com

In der Color Muse-App abonnieren

Pantone- und RAL-Abonnements sind gegen einen Aufpreis erhältlich.



**Direkter Zugriff auf
Pantone®-Farben –
im Handumdrehen.
Zugriff auf über 16.500
Farbmuster.**



**RAL K5 und D2 im
Abonnement erhältlich.
RAL-Farben scannen,
abgleichen und
speichern.**

color muse 3



Kurzanleitung

Willkommen bei Ihrer Color Muse 3

Color Muse 3 ist ein Gerät zur Bestimmung von

Farbe und Glanzgrad, das präzise

Farbabgleiche direkt vor Ort ermöglicht.

Scannen Sie die Farbe einer beliebigen flachen

Oberfläche, um sie mit den am besten

passenden Wandfarben, Textilien und

Produkten abzugleichen. Speichern Sie Farben

und erstellen Sie Ordner, um diese zu teilen.

Color Muse 3 erspart Ihnen die Frustration bei

der Suche nach dem perfekten Farbton, indem

es sicherstellt, dass Sie die bestmögliche

Übereinstimmung finden.


1. App herunterladen und starten

Laden Sie die Color Muse-App über den App Store oder Google Play auf Ihr Smartphone herunter. Registrieren Sie sich oder melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an.




2. Anschließen und kalibrieren

Stellen Sie sicher, dass der Verschluss am Gerät geschlossen ist, indem Sie den Drehregler (4) leicht im Uhrzeigersinn drehen (Abb. 1), und tippen Sie anschließend in der App auf „Gerät verbinden“.



(Abb. 1 Ansicht von unten)


Drücken Sie die blaue Ein-/Ausschalttaste (1) und anschließend zweimal die Scan-Taste (2) am Color Muse 3. Die Scan-Taste (2) leuchtet daraufhin abwechselnd blau (Abb. 2). Sobald die App das Gerät erkannt hat, werden das Color Muse 3 und die Seriennummer auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie Ihr Gerät in der App aus, um die Kopplung durchzuführen.



(Abb. 2 Draufsicht)

Color Muse 3 kalibriert sich während des Verbindungsvorgangs automatisch. Sobald das Gerät verbunden ist, drehen Sie das Dreh-Einstellrad (4) gegen den Uhrzeigersinn, um die Blende zu öffnen (Abb. 3).


Jetzt können Sie Ihre erste Farbe scannen.



(Abb. 3 Ansicht von unten)

3. Erfassen und Erstellen

Platzieren Sie Color Muse 3 direkt auf der Farbe, die Sie messen möchten, und tippen Sie in der App auf „Scan Now“.(Abb. 4).



(Abb. 4)

Die gescannte Farbe wird angezeigt (die Farbdarstellung auf dem Bildschirm ist möglicherweise nicht exakt). Die Übereinstimmungsergebnisse werden aufgelistet, wobei die beste Übereinstimmung an erster Stelle steht, die zweitbeste an zweiter Stelle usw.

Tipps und Fehlerbehebung

Ein niedriger Akkustand kann die Genauigkeit der Farbabstimmung beeinträchtigen. Um die optimale Funktionsfähigkeit Ihres Color Muse 3 zu gewährleisten, sollten Sie vermeiden, den Akku über längere Zeit vollständig entladen zu lassen.

Falls keine Verbindung mit dem Color Muse 3 hergestellt werden kann, schalten Sie das Gerät über die Ein-/Ausschalttaste (1) aus und wieder ein, um einen Hard-Reset durchzuführen. Starten Sie den Verbindungsvorgang anschließend erneut.

Sollte die App beim Starten abstürzen, löschen Sie diese bitte und laden Sie sie erneut herunter.

Für weitere Informationen oder Produktsupport besuchen Sie bitte: help.vrbl.tech

Garantie

Variable, Inc. garantiert – vorbehaltlich der in diesem Dokument aufgeführten Bedingungen –, dass das mitgelieferte Hardwareprodukt und das Zubehör für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Bei der Geltendmachung von Garantieansprüchen ist

ein Kaufnachweis vorzulegen; alle im Zusammenhang mit der Geltendmachung entstehenden Kosten sind vom Anspruchsteller zu tragen. Unsere Garantie deckt nicht ab: 1) normalen Verschleiß, unsachgemäßen Gebrauch, falsche Handhabung, Veränderungen, Unfälle, Stöße, Herunterfallen, Fremdkörper (wie Schmutz oder Sand) oder eigenmächtige Eingriffe; 2) Mängel oder Schäden, die verursacht wurden durch Abrieb, missbräuchliche Verwendung, anormale Bedingungen, extreme Umgebungsbedingungen (z. B. Temperatur und Luftfeuchtigkeit), Nässe oder korrosive Umgebungen, unsach-

gemäße Lagerung, Bedienung, Reparatur oder Reinigung durch den Eigentümer oder durch Wartungsarbeiten Dritter (Lagertemperatur: 0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F); 3) Kosten für die Lieferung oder den Transport des Produkts an einen autorisierten Händler oder ein Servicezentrum; 4) Software oder Apps, die in Verbindung mit diesem Hardwareprodukt verwendet werden; sowie 5) Verluste oder Schäden aufgrund ungenauer Messergebnisse. Messergebnisse dienen lediglich als Referenz. Nutzen Sie zur Überprüfung der Ergebnisse stets die virtuellen Farbwerte als Inspiration.

Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt Variable, Inc. keine Haftung für den Verlust, die Beschädigung oder die Verfälschung von Daten, für entgangenen Gewinn, den Verlust der Nutzungsmöglichkeit von Produkten oder Funktionen, Geschäftsverluste, Umsatzverluste oder entgangene erwartete Gewinne, erhöhte Kosten oder Ausgaben sowie für indirekte Schäden oder Folgeschäden.